

# 福建省水利厅

闽水函〔2022〕768号

## 福建省水利厅关于公布 2022 年度水利工程 乙级质量检测单位“双随机、一公开” 检查及整改结果的通知

福建上若工程技术有限公司、福建陆江工程质量检测有限公司、福建省湛恒工程技术有限公司、福建荔建检验检测集团、宁德市昌泰工程检测有限公司：

按照《福建省水利厅办公室关于开展 2022 年度水利工程乙级质量检测单位“双随机、一公开”检查工作的通知》（闽水办函〔2022〕24 号）要求福建省水利水电科学研究院受我厅委托，从 2022 年 7 月下旬至 8 月底，组织专家与执法人员通过随机抽取方式，先后对贵公司进行了检查，对所发现问题均以“确认单”的形式进行了告知。你们的整改材料已通过专家复核确认，形成了闭环管理。现将检查及整改结果予以公布。

福建省水利厅

2022 年 9 月 23 日

（此件主动公开）

附件

## 2022 年度水利工程乙级质量检测单位“双随机、一公开” 检查问题整改情况表

序号	单位名称	资质情况	存在问题	依据	处理意见	整改情况
1	宁德市昌泰工程检测有限公司	混凝土类乙级、岩土类乙级	1、个别标准物质或参考物质（强酸强碱试剂、外加剂基准水泥）未进行有效管理。 2、个别检测的工作环境不满足要求（环境温湿度及环境状态确认）。 3、个别检测活动未按照国家 and 行业标准开展。管理制度未规定编号规则。	1、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第 4.4.3 条。 2、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第 4.4.1 条。《检验检测资质认定管理办法》（质检总局令第 163 号）第九条第（三）项。 3、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第 36 号）第十五条第一款。	限期整改，期限一个月。整改不到位或逾期未整改的，将依法处理，并将相关信息推送水利建设市场监管平台。	按期整改完成
2	福建上若工程技术有限公司	混凝土类乙级、岩土类乙级、金属结构类乙级、量测类乙级	1、个别检测活动未按照国家 and 行业标准开展。（混凝土抗渗检测过程、钢筋检测过程） 2、个别仪器设备不满足检验检测要求。（土工灌砂筒）	1、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第 36 号）第十五条第一款。 2、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第 4.4.1 条。	限期整改，期限一个月。整改不到位或逾期未整改的，将依法处理，并将相关信息推送水利建设市场监管平台。	按期整改完成

序号	单位名称	资质情况	存在问题	依据	处理意见	整改情况
3	福建陆江工程质量检测有限公司	混凝土类乙级、岩土类乙级	1、检测合同台账未连续编号、不合格台账记录不全。 2、个别检测活动未按照国家 and 行业标准开展。 3、个从业人员劳动合同签订手续未完善。	1、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条。 2、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款。 3、《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》表1：人员配备、业绩、管理体系和质量保证体系要求。	限期整改，期限一个月。整改不到位或逾期未整改的，将依法处理，并将相关信息推送水利建设市场监管平台。	按期整改完成
4	福建省湛恒工程技术有限公司	混凝土类乙级、岩土类乙级	1、个别原始记录不完整或不合规。 2、个别设备未有效标识和分类。 3、个别检测活动未按照国家 and 行业标准开展。（混凝土抗压）	1、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第4.5.11条、 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T31880—2015）第4.4.5条。 2、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第4.4.3条、 3、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款。	限期整改，期限一个月。整改不到位或逾期未整改的，将依法处理，并将相关信息推送水利建设市场监管平台。	按期整改完成
5	福建荔建检验检测集团有限公司	混凝土类乙级、岩土类乙级、金属结构类乙级、量测类乙级、机械电气类乙级	1、个别检测活动未按照国家 and 行业标准开展。（个别检测程序未按规范要求开展） 2、部分合同台账未按规范要求建立。	1、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条。 2、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条第一款。	限期整改，期限一个月。整改不到位或逾期未整改的，将依法处理，并将相关信息推送水利建设市场监管平台。	按期整改完成

抄送：省水科院。

