

福建省水利厅

闽水函〔2024〕127号

福建省水利厅关于 2023 年度水利工程乙级 质量检测单位“双随机、一公开” 抽查及整改结果的通知

福建闽锐检测技术有限公司、福建中域检测有限公司、福建省万兴达工程检测有限公司、福建省中孚检测技术有限公司、福建省中建检测技术有限公司、福州市闽建工程检测有限公司、福建正鉴检测技术有限公司：

根据《福建省水利厅关于开展 2023 年度水利工程乙级质量检测单位“双随机、一公开”抽查工作的通知》（闽水办函〔2023〕836 号）要求，福建省水利水电科学研究院受我厅委托，从 2023 年 8 月至 10 月，组织专家与执法人员通过随机抽取方式，先后对贵公司进行了检查，对所发现问题均以“确认单”的形式进行了告知。你们的整改材料已通过专家复核确认，形成了闭环管理。现将检查及整改结果予以公布。

附件：2023 年度水利工程乙级质量检测单位“双随机、一

公开” 抽查结果及整改情况表

福建省水利厅

2024 年 2 月 7 日

(此件主动公开)

附件

2023 年度水利工程乙级质量检测单位“双随机、一公开” 抽查结果及整改情况表

序号	单位名称	资质情况	存在问题	依据	处理意见	整改情况
1	福建闽锐检测技术有限公司	混凝土类乙级、岩土类乙级	1、个别试验室湿度无法控制。 2、个别设备型号配置不齐全。 3、个别设备配置不符现行规范。 4、个别设备校准日期过期。 5、2023 年合同台账编制不规范。 6、两人未见社保材料，部分人员未录入全国水利建设市场监管平台。	1、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第 36 号）第十五条第一款、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第 4.3.2 条。 2、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第 36 号）第十三条、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第 4.4.1 条。 3、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第 36 号）第十三条、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第 4.4.1 条。 4、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第 36 号）第十三条、《检验检测机构资质认定能力	限期整改，期限一个月。整改不到位或逾期未整改的，将依法处理，并将相关信息推送水利建设市场监管平台。	按期整改完成。

序号	单位名称	资质情况	存在问题	依据	处理意见	整改情况
				<p>评价检验检测机构通用要求》(RB/T 214—2017)第 4.4.3 条。</p> <p>5、《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第 36 号)第十九条第一款。</p> <p>6、《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》2018 版表 1: 人员配备。《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理 办法的通知》(水建设〔2019〕306 号)第十二条 第一款。</p>		
2	福建中域检测有 限公司	混凝土类乙 级、岩土类乙 级	<p>1、个别试验室湿度无法控制。</p> <p>2、个别标准物质未进行有效管理。</p> <p>3、个别设备配置不符现行规范。</p> <p>4、个别设备未按要求优先选用水利 规范进行设备确认。</p> <p>5、未建立 2023 年不合格台账。</p> <p>6、部分人员未录入全国水利建设市 场监管平台。</p>	<p>1、《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第 36 号)第十五条第一款、《检验检测机构资质认 定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T 214 —2017)第 4.3.2 条。</p> <p>2、《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第 36 号)第十三条、《检验检测机构资质认定能力 评价检验检测机构通用要求》(RB/T 214—2017) 第 4.4.6 条。</p> <p>3、《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第 36 号)第十三条、《检验检测机构资质认定能力 评价检验检测机构通用要求》(RB/T 214—2017)</p>	限期整改,期限 一个月。整改不 到位或逾期未 整改的,将依法 处理,并将相关 信息推送水利 建设市场监管 平台。	按期整改完成。

序号	单位名称	资质情况	存在问题	依据	处理意见	整改情况
				<p>第 4.4.1 条。</p> <p>4、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第 36 号）第十五条第一款、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第 4.4.3 条。</p> <p>5、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第 36 号）第十九条第二款。</p> <p>6、《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》2018 版表 1：人员配备。《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理的通知》（水建设〔2019〕306 号）第十二条第一款。</p>		
3	福建省万兴达工程检测有限公司	混凝土类乙级、岩土类乙级	<p>1、个别试验室湿度无法控制。</p> <p>2、个别设备型号配置不齐全。</p> <p>3、个别设备未按要求优先选用水利规范进行设备确认。</p> <p>4、2023 年合同台账编制不规范。</p> <p>5、个别设备未安装固定。</p> <p>6、个别检测参数试验过程中缺部分信息记录。</p>	<p>1、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第 36 号）第十五条第一款、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第 4.3.2 条。</p> <p>2、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第 36 号）第十三条、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第 4.4.1 条。</p>	限期整改，期限一个月。整改不到位或逾期未整改的，将依法处理，并将相关信息推送水利建设市场监管平台。	按期整改完成。

序号	单位名称	资质情况	存在问题	依据	处理意见	整改情况
				<p>3、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第4.4.3条。</p> <p>4、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条第一款。</p> <p>5、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十三条、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第4.4.3条。</p> <p>6、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第4.5.11条。</p>		

序号	单位名称	资质情况	存在问题	依据	处理意见	整改情况
4	福建省中孚检测技术有限公司	混凝土类乙级、岩土类乙级、金属结构类乙级、量测类乙级	1、个别高温设备未进行有效隔离。 2、个别设备用标准物质未进行有效管理。 3、部分不合格台账未进行内部确认。 4、个别设备未进行有效管理。 5、个别设备放置环境不符合要求。	1、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十三条、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第4.3.4条。 2、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十三条、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第4.4.6条。 3、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条第二款。 4、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十三条、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第4.4.3条。 5、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第4.3.4条。	限期整改，期限一个月。整改不到位或逾期未整改的，将依法处理，并将相关信息推送水利建设市场监管平台。	按期整改完成。

序号	单位名称	资质情况	存在问题	依据	处理意见	整改情况
5	福建省中建检测技术有限公司	混凝土类乙级、岩土类乙级、金属结构类乙级、量测类乙级	1、个别设备未进行有效校准/检定。 2、个别取样设备配置不齐全。 3、个别设备未进行有效管理。 4、个别设备未按要求优先选用水利规范进行设备确认。 5、个别检测活动未制定检测方案。 6、个别设备放置环境不符合要求。 7、检测合同台账未连续编号。 8、个别设备未进行有效性确认。 9、岩土类缺 2 人、混凝土类缺 1 人、量测类缺 2 人，不满足要求。	1、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第 36 号）第十三条、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第 4.4.3 条。 2、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第 36 号）第十三条、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第 4.4.1 条。 3、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第 36 号）第十五条第一款、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第 4.4.3 条。 4、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第 36 号）第十五条第一款、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第 4.4.3 条。 5、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第 36 号）第十五条第一款、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第 4.5.14 条。	限期整改，期限一个月。整改不到位或逾期未整改的，将依法处理，并将相关信息推送水利建设市场监管平台。	按期整改完成。

序号	单位名称	资质情况	存在问题	依据	处理意见	整改情况
				<p>6、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第4.3.4条。</p> <p>7、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条第一款。</p> <p>8、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十三条、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第4.4.3条。</p> <p>9、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第四条、《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》2018版表1：人员配备。</p>		
6	福州市闽建工程检测有限公司	混凝土类乙级、岩土类乙级	<p>1、胶砂搅拌机不符合规范要求。</p> <p>2、管理编号为MJYQ1002真空试验装置校准证书未进行确认。</p> <p>3、土工布电子万能试验机单独配置的引伸计无标识。</p> <p>4、土工布有效孔径测定仪所使用的</p>	<p>1、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十三条、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第4.4.1条。</p> <p>2、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第</p>	限期整改，期限一个月。整改不到位或逾期未整改的，将依法处理，并将相关信息推送水利	按期整改完成。

序号	单位名称	资质情况	存在问题	依据	处理意见	整改情况
			玻璃珠结块，无法使用。	36号)第十三条、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T 214—2017)第4.4.3条。 3、《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号)第十三条、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T 214—2017)第4.4.3条。 4、《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号)第十三条、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T 214—2017)第4.4.1条。	建设市场监管平台。	
7	福建正鉴检测技术有限公司	混凝土类乙级、岩土类乙级	1、委托台账不完整，缺少ZJSL-H1-2307050002、ZJSL-D1-2307140003两份报告；ZJSL-D1-2309200001、ZJSL-D2-2309200001重号；报告编号规则按日流水不符合规范要求； 2、砼成型室按20±3℃控制未考虑砼凝结时间的试验要求；	1、《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号)第十九条第一款。 2、《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号)第十五条第一款、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T 214—2017)第4.3.3条。 3、《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第	限期整改，期限一个月。整改不到位或逾期未整改的，将依法处理，并将相关信息推送水利建设市场监管平台。	按期整改完成。

序号	单位名称	资质情况	存在问题	依据	处理意见	整改情况
			<p>3、报告人员签名采用图片格式粘贴不满足电子签名的要求；</p> <p>4、变水头土壤渗透仪标尺未校准；</p> <p>5、土工布报告 ZJSL-M1-2306010002 缺少仪器使用记录。</p>	<p>36号)第十三条、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T 214—2017)第4.5.20条。</p> <p>4、《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号)第十三条、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T 214—2017)第4.4.3条。</p> <p>5、《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号)第十五条第一款、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T 214—2017)第4.5.11条。</p>		

抄送：省水科院。

